

# 調査報告書

調査場所 XXXXXXXXXX

調査内容 外壁タイル浮き調査

実施日 平成22年 8月 3日 火曜日



施工実施者 株式会社 協和ビルサービス  
提出年月日

## ビル タイル打診調査 報告書

現場名：XXXXXXXXXXビル  
住所：東京都XXXXXXXXXX  
対象箇所：正面、北面（7階建）  
作業内容：タイル外壁面 タイル打診調査  
実施日：平成22年8月3日 火曜日

《調査結果》  
浮いているタイル  
正面部分・・・160枚  
側面(北面)部分・・・56枚  
計 216枚

タイル打診調査状況  
正面部の打診調査



ブランコ仮設足場を使用し  
パールハンマーにて打音を確認。  
異常な箇所はテープでマーキングを行う。


側面部(北面)の打診調査



パールハンマーにて打音を確認する。

※調査結果は別紙 立面図を参照ください

### タイル打診調査 立面図



### 側面(北側)

